



Owners manual. Electronic personal scales
Instrukcji obsługi. Elektroniczna waga osobista
Manualul proprietarului. Cantar electronic de persoane
Руководство по эксплуатации. Электронные персональные весы
Керівництво з експлуатації. Електронні персональні ваги

**Model/
Модель:**

MR 1820
MR 1821
MR 1822
MR 1823
MR 1824
MR 1825
MR 1826



Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні

Dear customer, we thank you for purchase of goods



Functionality, design and conformity to the quality standards guarantee to you reliability and convenience in use of this device.

Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use of subsequent owners.

This scale is designed for domestic use only.

Under condition of observance of user regulations and a special-purpose designation, a parts of appliance do not contain unhealthy substances.

Technical specifications

Model MR: 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826

Battery 1x3V lithium battery (CR2032)

Max weight capacity 150kg (200 kg for MR1822)

Scale of division 100g


Protective class III

Protection class IPX0

Use and care

1. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry.
2. Keep standing still during the course of weighing.
3. DO NOT strike, shock or drop the scale.
4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/abrasive/cleaning agents.
6. Keep the scale in cool place with dry air.
7. Always keep your scale in horizontal position.
8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
9. If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you can not resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose.

Battery




Picture 1

1x3V lithium battery (CR2032). Please remove the isolation sheet from the battery contact before use Picture 1.

To replace battery

Condition 1: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 2.1.




Picture 2.1

A. Take out the used battery with the aid of a cuspidal object, as shown in picture 1.

B. Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side. Please take note the polarity.

Condition 2: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 2.2




Picture 2.2

A. Pull the back tab outwards and the battery will come out.

B. Install new battery by putting one side of the battery beneath the contact and then pressing down the other side. Please take note to the polarity.

Condition 3: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 2.3



Picture 2.3
Picture 2

A. Press battery gently, the battery will pop up automatically.


B. Install new battery by connecting one side of battery to the positive plate first, then pressing down the other side/ Please observe the polarity.



Picture 3

Step 1: To make sure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet and soft surface.


Remark: If the scale is one of our «slim» series (indicated on package), make sure to put it on hard surface such as marble, floor tile etc., and make sure no foreign bodies beneath the scale before weighing.



Picture 4

Step 2: Gently step on the scale, then scale will be automatically turned on. Stand evenly on the scale without moving and wait until your weight shown on display in stable and locked.

Automatically switch off



Picture 5

When you step off the scale, it will automatically switch off. Auto shut-off occurs if display shows the same weight reading for approximate 8 seconds.

Overload indication



Picture 6

Scale overload (max weight capacity is indicated on the scale). Please step off to avoid the damage.



Picture 7

Low battery indication Battery power is low. Please install new battery.




Picture 8

Re-test Display «C» when you step off the scale, means this weight reading with error. Please re-test.

To convert weight unit

If scale is with both measuring system of Metric (kilograms) and Imperial (pounds, stones), you can convert weight unit as follow:




Picture 9.1

Condition 1: If the unit switch is inside battery case, Picture 9.1

A. Open battery case cover on the back of scale.

B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.




Picture 9.2

Condition 2: If the unit switch is on the back of scale, Picture 9.2

A. Find unit switch on the back of scale.

B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.



Picture 9.3
Picture 9

Condition 3: If the unit switch is on the back of scale, Picture 9.3

A. Find unit switch on the back of scale.

B. Press the unit conversion button when scale is power on, LCD shows weigh unit. Press the button again to convert weight unit.

Environmental protection

Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Subject to technical modifications!

Dziękujemy za zakup sprzętu



Funkcjonalność, wygląd oraz wysoka jakość gwarantują Państwu niezawodność i łatwość korzystania z niniejszego urządzenia.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej jako podręcznika przez cały okres użytkowania urządzenia.

Waga osobowa przeznaczona jest do użytku indywidualnego w warunkach domowych.

Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, części wyrobu nie wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

Dane techniczne

Model: MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826

Zasilanie: 1 bateria 3B, CR2032

Maksymalna waga pomiaru: 150kg (200kg dla modelu 1822)

Wartość jednostki pomiaru: 100g

Ochrona obudowy przed wilgocią zwykłą, odpowiada IPX0;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem III

Właściwości urządzenia

Ultracienki korpus

Cztery precyzyjne czujniki wagi;

Automatyczne włączanie/wyłączenie w przypadku ustawieniu, zdjęcia ładunku.

Indykacja konieczności wymiany elementu zasilającego, przeciążenia;

Niskie napięcie zasilania powoduje to, że to urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne w użyciu.

Środki ostrożności

-Przedostanie się wilgoci na szklaną powierzchnię powoduje to, że staje się ona śliską, w celu uniknięcia przypadkowego przewrócenia się, proszę nie stawać na wilgotną platformę.

-Nie zanurzać wagi w wodzie lub innych płynach.


-Nie pozostawiać elementów zasilania w dostępnym dla dzieci miejscu. Należy je użytkować zgodnie z wymogami ekologicznymi.

-Nie próbować ładować nie przydatne elementy zasilania, nie dopuszczać do przedostania się tych elementów do ognia lub w/na urządzenia grzejne.

-Nie pozwalać dzieciom grać z opakowaniami.

- Nie bić, nie trząść i nie rzucać wagi. Niniejszy produkt jest precyzyjny i wymaga ostrożnego użytkowania
- Nie używać wagi poza pomieszczeniami.

Ustawienie i zamiana elementu zasilania (baterii)




Rysunek 1

Dokonać ustawienia lub zamiany baterii należy kierując się rysunkami 2.1-2.4 (W zależności od konfiguracji) i dalszym opisem.

Rysunek 1 Usunąć folię izolacyjną przed wykorzystaniem nowego urządzenia.


Zamiana baterii (Zależy od konfiguracji)



Rysunek 2.1


Przedział na baterię może nieznacznie różnić się pod względem konstrukcji w zależności od modyfikacji urządzenia. Możliwe są warianty przedstawione na rysunkach 2.1-2.4. Proszę wybrać pasujący do zakupionego urządzenia i kierować się dołączanymi rekomendacjami.

Rys. 2.1 Otworzyć przedział na baterie w dolnej części korpusu. Wyciągnąć zużytą baterię przy pomocy ostrego przedmiotu jak pokazano na rysunku. Przestrzegając rozmieszczenie biegunów wstawić nową baterię tego samego typu jedną stroną do jednego przeznaczonego miejsca w przedziale, po czym docisnąć jej drugą stronę.



Rysunek 2.2

Rys. 2.2 Otworzyć przedział na baterie w dolnej części korpusu. W celu usunięcia zużytej baterii proszę odcisnąć czarny zacpek na zewnątrz i bateria wyskoczy z osadzonego miejsca. Przestrzegając rozmieszczenie biegunów wstawić nową baterię tego samego typu jedną stroną do przeznaczonego miejsca w przedziale, po czym docisnąć jej drugą stronę.



Rysunek 2.3
Rysunek 2

Rys. 2.3 Otworzyć przedział na baterie w dolnej części korpusu. Lekko nacisnąć na baterię i ona wyskoczy z osadzonego miejsca. Przestrzegając rozmieszczenie biegunów wstawić nową baterię tego samego typu jedną stroną do przeznaczonego miejsca w przedziale, po czym docisnąć jej drugą stronę..




Rysunek 3

Przygotowanie do użytkowania

- Rozpakować wagę
- Usunąć taśmę izolacyjną z przedziału na baterie (pod spodem urządzenia).
- Postawić wagę na suchej, równej stałej twardej powierzchni podłogi. Przekonać się, że pod korpusem wagi nie ma obcych przedmiotów.
- Nie stawiać urządzenia na miękkie powierzchnie, takie jak dywan.
- Nie stawiać wagi w miejscach, gdzie może na nią trafiać woda.

Ważenie




Rysunek 4

Stańc ostrożnie na wagę, wagą włączą się automatycznie. Postarać się stać zupełnie bez ruchu. Poczekać, aż na monitorze wyświetli się stałe znaczenie wagi.

Nacieszyć się wynikiem.


Po upływie mniej więcej 8 sekund waga wyłączy się automatycznie.



Rysunek 5

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania

Waga włącza się automatycznie kiedy na nią się staje. W celu wyłączenia po prostu trzeba zejść z niej. Waga automatycznie się wyłączy jeśli na monitorze wyświetla się jedno zmierzone znaczenie w ciągu mniej więcej 8 sekund.




Rysunek 6

Rysunek 6 **Wskaźnik przeciążenia**. Waga ustawionego ładunku przekracza maksymalnie dopuszczalną. Natychmiast zdjęć lub zmniejszyć wagę w celu zapobieżenia uszkodzenia wagi.



Rysunek 7


Rysunek 7 **Wskaźnik wysiadających elementów zasilania**. Ten symbol oznacza konieczność wymiany baterii zasilającej.



Rysunek 8

Uwaga! Wysiadające elementy zasilania są przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia. Jeśli waga nie włącza się lub wyłącza się, wskazania wagi nie są stabilne lub nieprawidłowe należy sprawdzić stan baterii. Jeśli zamiana elementu zasilania nie usuwa powyższych wad, należy się zwrócić do specjalistycznego serwisu.


Rysunek 8 **Konieczność ponownego pomiaru**. Ten symbol pokazuje że pomiar został wykonany niepoprawnie. Proszę powtórzyć pomiar wagi.



Rysunek 9.1

Przelączenie systemów pomiarów


Pewne modele wagi mogą wskazywać wymierzoną wagę w metrycznych lub «imperialnych» jednostkach pomiaru. Przelącznik w zależności od modyfikacji, może nie znacznie różnić się co do konstrukcji i miejsca rozmieszczenia. W celu przelączenia systemów pomiaru należy kierować się następującymi wskazówkami:



Rysunek 9.2

Rys.9.1 Wariant 1 Przelącznik znajduje się w przedziale dla baterii, otworzyć przedział dla baterii, przekreślić przelącznik w odpowiednie wymagany jednostkom pomiaru położenie.

Rys.9.2 Wariant 2 Przelącznik znajduje się w dolnej części korpusu. Znaleźć i przekreślić przelącznik w odpowiednie wymagany jednostkom pomiaru położenie.

Rysunek 9.3
Rysunek 9

Rys.9.3 Wariant 3 Przelącznik w postaci przycisku, znajduje się w dolnej części korpusu. Znaleźć i nacisnąć przycisk, kiedy waga jest wyłączona. Na monitorze wagi wyświetlą się bieżące jednostki pomiaru. W celu przelączenia nacisnąć przycisk jeszcze raz.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Przecierać korpus wagi lekko wilgotną tkaniną. Nie zanurzać wagi w wodzie i nie używać ściernych i mocno działających środków oraz rozpuszczalników.
- Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych części oprócz baterii zasilającej, wymagających zamiany lub obsługi technicznej przez właściciela. W przypadku niesprawności urządzenia zwrócić się do specjalistycznej organizacji.

Przechowywanie

- Wyczyść, przetrzyj na sucho i przesusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, niezakurzonej miejscu, daleko od dzieci i ludzi z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i umysłowymi.

Utylizacja

Ten produkt i jego części nie należy wyrzucać razem z jakimikolwiek odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania i przechowywania, żeby podtrzymywać wtórne wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze specjalnych systemów zwrotów i przechowujących.

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą nieznacznie się zmieniać przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.



Funcționalitatea, design-ul și conformitatea cu standardele de calitate garantează siguranța și ușurința în utilizarea acestui dispozitiv.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l ca un ghid de referință pe întreaga durată de funcționare a dispozitivului.

Acest cântar a fost proiectat pentru a fi utilizat în mod desinestător în condiții de casă.

Cu condiția respectării regulilor de exploatare și modului de operare prescris, părțile componente nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate.

Caracteristici tehnice

Model: MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826

Alimentarea electrică: 1 baterie 3V, CR2032

Capacitatea de cântărire: 150 Kg (200 Kg pentru modelul 1822)

Diviziune de cântărire: 100g

Siguranța electrică clasa: III

Protecția carcasei cu privire la pătrunderea umidității: este normală, corespunde cu IPX0;

Caracteristici speciale

- Carcasă foarte subțire;
- Patru senzori de greutate cu înaltă precizie;
- Apridere și stingere automată la punerea și înlăturarea greutăților;
- Indicarea vizuală a necesității de a schimba bateria sau supraîncărcării;
- Tensiunea electrică joasă face acest dispozitiv total inofensiv în utilizare.

Măsuri de siguranță

- Nimerirea apei pe platforma de sticlă o va face alunecoasă, pentru evitarea căderii accidentale nu vă urcați pe platformă, dacă aceasta este umedă.
- Nu scufundați cântarul în apă sau alte lichide.




Figura 1

- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Aruncați-le în conformitate cu cerințele ecologice.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile uzate. Nu permiteți nimerirea acestora în foc sau în dispozitive de încălzire.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul sau componentele acestuia..
- Nu loviți, nu supuneți vibrațiilor intense și nu aruncați cântarul Dvs. Acesta este un produs de precizie care necesită o utilizare atentă.
- Nu folosiți cântarul în afara încăperilor.

Instalarea și schimbarea bateriei

Instalarea și schimbarea bateriei o puteți efectua bizuindu-vă pe figurile 2.1-2.3 (depinde de complectare) și următoarea descriere.

Figura1 Înlăturați pelicula de protecție înainte de utilizarea produsului nou-achiziționat.




Figura 2.1

Schimbarea bateriei (depinde de complectare)

Compartimentul pentru baterie poate să difere în dependență de modelul produsului. Variantele posibile sunt arătate în figura 2. Alegeți varianta compatibilă cu produsul Dvs. și urmați recomandările date ulterior.




Figura 2.2

Figura 2.1 Deschideți compartimentul bateriei din partea de jos a carcasei. Înlăturați bateria uzată cu ajutorul unui obiect ascuțit așa cum e arătat pe imagine. Având în vedere polaritățile introduceți o baterie nouă în locul precedentei baterii. Fixați noua baterie printr-o apăsare ușoară.

Figura 2.2 Deschideți compartimentul bateriei din partea de jos a carcasei. Pentru înlăturarea bateriei uzate trageți clema neagră de fixare înafară și bateria se va elibera din compartimentul său. Având în vedere polaritățile introduceți o baterie nouă în locul precedentei baterii. Fixați noua baterie printr-o apăsare ușoară.




Figura 2.3
Figura 2

Figura 2.3 Deschideți compartimentul bateriei din partea de jos a carcasei. Ușor apăsați pe baterie și aceasta se va elibera din compartimentul său. Având în vedere polaritățile introduceți o baterie nouă în locul precedentei baterii. Fixați noua baterie printr-o apăsare ușoară.

Pregătirea înainte de prima utilizare

- Dezambalați cântarul, înlăturați toate componentele ambalajului.
- Înlăturați pelicula protectoare din compartimentul bateriei. (sub dispozitiv)
- Puneți cântarul pe suprafața solidă, dreaptă și uscată a podelei. Asigurați-vă că sub carcasa cântarului nu sunt alte obiecte.



Figura 3

- Figura 3
- Nu puneți cântarul pe suprafețe moi precum covorul.
 - Nu puneți cântarul acolo unde este posibilă nimerirea apei pe el.




Figura 4

Cântărirea

Atent urcați-vă pe cântar, acesta se va aprinde automat. Stăruivi-vă să stați drept fără să vă mișcați. Așteptați până pe display va apărea o valoare stabilă a masei.

Figura 4

Primiți plăcere din rezultat.

Peste aproximativ 8 secunde cântarul se va stinge automat.




Figura 5

Funcția aprinderii/stingerii automate

Cântarul Dvs. se va aprinde automat când vă veți urca pe acesta. Ca acesta să se stingă tot ce trebuie să faceți e să vă coborâți de pe cântar. Cântarul se va stinge automat dacă pe display va persista aceeași valoare a masei timp de 8 secunde.

Figura 5

Simboluri de atenționare pe display

Figura 6 Indicarea supraîncărcării. Masa încărcăturii cu mult depășește valoarea maximală. Urgent descărcați cântarul sau luați o parte din încărcătură de pe acesta pentru a evita eșirea din uz a cântarului.




Figura 6

Figura 7 Indicarea bateriei descărcate. Acest simbol arată că trebuie să schimbați bateria.



Figura 7

Atenție! Bateria slabă este motivul funcționării incorecte al cântarului. Dacă cântarul nu se aprinde sau nu se stinge, valorile masei de pe display nu sunt stabile sau nu coincid cu realitatea verificați starea bateriei. Dacă schimbarea bateriei nu soluționează problemele enumerate anterior, adresați-vă într-un service centru autorizat.




Figura 8

Figura 8 **Necesitatea de a repeta cântărirea.** Acest simbol arată că măsurările efectuate au o valoare greșită. Vă rugăm repetați cântărirea.

Atenție! Dacă pe display încontinuu apare simbolul erorii, sau cântarul nu se aprinde/stinge, procesul de cântărire se efectuează îndelung vă rugăm să scoateți pentru aprx. 3 secunde bateria din dispozitiv, după care s-o introduceți la loc. Dacă aceasta nu soluționează problemele enumerate anterior, adresați-vă într-un service centru autorizat.

Setarea sistemelor de măsurare




Figura 9.1

Unele modele pot afișa valoarea măsurată a greutateii în unități de măsură metrice sau «imperiale». Comutatorul în dependență de model poate fi de diferite tipuri și în diferite poziții de amplasare pe dispozitiv, variantele posibile sunt prezentate în figura 9.1-9.3. Pentru schimbarea sistemului de măsurare puteți să vă ghidați de următoarele recomandări:

Varianta 1 Figura 9.1 Comutatorul este amplasat în compartimentul pentru baterie, deschideți acesta, și schimbați poziția comutatorului în conformitate cu sistemul dorit de măsurare.




Figura 9.2

Varianta 2 Figura 9.2 Comutatorul este amplasat în partea de jos a carcasei. Găsiți comutatorul și schimbați poziția acestuia în conformitate cu sistemul dorit de măsurare.

Varianta 3 Figura 9.3 Comutatorul sub forma unui buton este amplasat în partea de jos a carcasei. Găsiți acest

buton și tastați pe el pentru a activa sistemul dorit de măsurare. Pe display se va indica unitatea de măsură în care această măsură este efectuată. Pentru a activa sistemul de măsurare anterior mai apăsați o dată pe buton.




Figura 9.3
Figura 9

Curățarea și îngrijirea

- Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă. Nu scufundați cântarul în apă sau în alt lichid. Nu folosiți soluții de spălat agresive sau materiale abrazive sau dezolvanți.

- Acest produs nu conține careva componente înafară de baterie care necesită schimbarea sau deservirea tehnică din partea deținătorului. În caz de ieșire din uz adresați-vă într-un service centru specializat.

Păstrarea

- Curățați cântarul după ce așteptați ca acesta să se usuce înainte de al pune la păstrare.
- Păstrați cântarul într-un loc uscat, răcoros, ferit de colb, copii și persoane cu capacități mintale sau fizice limitate.

Reciclarea

Acest produs și derivații acestuia, nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri. Insistăm să aveți un punct de vedere responsabil față de prelucrare și depozitare, pentru a păstra resursele materiale prin folosirea repetată a acestora. Dacă vă decideți să aruncați aparatul la gunoi, vă rugăm să folosiți sistemele publice special prevăzute pentru reciclarea deșeurilor, din localitatea Dvs.

Caracteristicile, componentele și aspectul exterior al produsului pot fi ușor modificate de către producător, fără a compromite principalele calități ale produsului.

Благодарим Вас за покупку техники



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Данные весы предназначены для персонального использования в бытовых (домашних) условиях.

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначения, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

Технические характеристики

Модель: MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826

Электропитание: 1 батарея 3В, CR2032

Максимальный измеряемый вес: 150кг (200кг для модели 1822)

Цена деления: 100г

Прибор (электробезопасность) класса III

Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги обычное, соответствует IPX0;

Особенности изделия

Ультратонкий корпус

Четыре высокоточных датчика веса;

Автоматическое включение/отключение при установке, снятии груза.

Индикация необходимости замены элемента питания, перегрузки;

Низкое напряжение питания делают этот прибор исключительно безопасным в применении.

Меры безопасности

- Попадание влаги на стеклянную платформу делает ее скользкой, для избежания случайного падения не становитесь на влажную платформу.

- Не погружайте весы в воду или другие жидкости.

- Не оставляйте элементы питания в доступном для детей месте. Утилизируйте их в

соответствии с экологическими требованиями.

-Не пытайтесь заряжать не пригодные элементы питания, не допускайте их попадания в огонь или в/на нагревательные приборы.

-Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

-Не бейте, не трясите и не бросайте весы. Это прецизионное изделие требующее бережного обращения

-Не используйте весы вне помещений.

Установка и замена элемента питания (батарей)




Рисунок 1

Выполнить установку или замену батарей Вы сможете руководствуясь рисунками 2.1-2.3 (Зависит от комплектации) и дальнейшим описанием.

Рисунок 1 Удалите изолирующую пленку перед использованием нового изделия.

Замена батареи (Зависит от комплектации)




Рисунок 2.1

Отсек для батареи может незначительно отличаться по конструкции в зависимости от модификации изделия. Возможные варианты представлены на Рисунке 2. Выберите подходящий к Вашему изделию и руководствуйтесь прилагаемыми рекомендациями.

Рис.2.1 Откройте отсек батареи на нижней части корпуса. Вытащите использованную батарею с помощью заостренного предмета как показано на рисунке. Соблюдая полярность вставьте новую однотипную батарею одной стороной в посадочное место отсека, и за тем зафиксируйте нажатием на другую сторону.




Рисунок 2.2

Рис.2.2 Откройте отсек батареи на нижней части корпуса. Для удаления использованной батареи отожмите черный фиксатор наружу, и батарея освободится из посадочного места. Соблюдая полярность вставьте новую однотипную батарею одной стороной под контакт в посадочном месте отсека, и за тем зафиксируйте нажатием на другую сторону.




Рисунок 2.3
Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4




Рисунок 5

Рис.2.3 Откройте отсек батареи на нижней части корпуса. Слегка нажмите на батарею и она выйдет из посадочного места. Соблюдая полярность вставьте новую однотипную батарею сначала одной стороной к положительному контакту в посадочное место отсека, и за тем зафиксируйте нажатием на другую сторону.

Подготовка к использованию

- Распакуйте весы, удалите упаковочные материалы.
- Удалите изолирующую пленку из отсека батареи (снизу прибора).
- Установите весы на сухой, ровной устойчивой твердой поверхности пола. Убедитесь, что под корпусом весов отсутствуют посторонние предметы.
- Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности такие как ковер.
- Не устанавливайте весы в местах где на них возможно попадание воды.

Взвешивание

Аккуратно станьте на весы, весы включатся автоматически. Постарайтесь стоять ровно без движения. Подождите пока на дисплее не отобразится стабильное значение веса.

Получите удовольствие от результата.

Спустя примерно 8 секунд весы отключатся автоматически.

Функция автоматического включения/отключения

Ваши весы автоматически включаются когда на них становятся. Для отключения просто сойдите с них. Весы автоматически отключатся если на дисплее отображается одно и тоже измеренное значение веса в течении примерно 8 секунд.

Предупреждающие символы




Рисунок 6

Рисунок 6 **Индикация перегрузки.** Вес установленного груза превышает максимально допустимый. Немедленно снимите или уменьшите вес для предотвращения повреждения весов.



Рисунок 7

Рисунок 7 **Индикация севших элементов питания.** Данный символ означает необходимость замены батареи питания.




Рисунок 8

Внимание! Севшие элементы питания являются причиной некорректной работы изделия. Если весы не включаются или не отключаются, показания весов не стабильны или не корректны проверьте состояние батареи. Если замена элемента питания не устраняет вышеуказанные недостатки, обратитесь в специализированную мастерскую.

Рисунок 8 **Необходимость повторного измерения.** Этот символ показывает что измерение выполнено некорректно. Пожалуйста повторите измерение веса.

Внимание! если на дисплее отображается значек ошибки или весы не включаются/отключаются/взвешивают длительное время пожалуйста выньте батарею примерно на 3 секунды, после чего вставьте обратно. Если это не устраняет ошибку обратитесь в сервисный центр.




Рисунок 9.1

Переключение систем измерений

Некоторые модели весов могут отображать измеренный вес в метрических или «имперских» единицах измерения. Переключатель в зависимости от модификации может не значительно изменяться по конструкции и месту расположения, возможные варианты представлены на Рисунках 9.1-9.3. Для переключения систем измерения руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Вариант 1 Рис.9.1 Переключатель расположен в отсеке для батареи, откройте отсек для батареи, переведите переключатель в положение соответствующее требуемым единицам измерения.




Рисунок 9.2

Вариант 2 Рис.9.2 Переключатель расположен на нижней части корпуса. Найдите и переведите переключатель в положение соответствующее требуемым единицам измерения.




Рисунок 9.3
Рисунок 9

Вариант 3 Рис.9.3 Переключатель в виде кнопки, расположен на нижней части корпуса. Найдите и нажмите кнопку когда весы отключены. На дисплее весов отобразится текущие единицы измерения. Для переключения нажмите кнопку еще раз.

Очистка и уход

- Протирайте корпус весов слегка влажной тканью. Не погружайте весы в воду и не используйте химически агрессивные или абразивные средства и растворители.
- Данное изделие не содержит каких либо частей кроме батареи питания требующих замены или технического обслуживания владельцем. В случае поломки изделия обратитесь в специализированную организацию.

Хранение

- Очистите, протрите насухо и просушите весы перед хранением.
- Храните весы в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными физическими или умственными возможностями.

Утилизация

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Характеристики комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изменяться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.



Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості гарантують Вам надійність і зручність у використанні цього приладу.

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво по експлуатації і збережіть його в якості довідкового посібника впродовж усього терміну експлуатації приладу.

Ці ваги призначені для персонального використання в побутових (домашніх) умовах. За умови дотримання правил експлуатації та цільового призначення, частини виробу не містять шкідливих для здоров'я речовин.

Технічні характеристики

Модель: MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826

Електроживлення: 1 батарея 3В, CR2032

Максимальна вимірювана вага: 150кг (200кг для моделі 1822)

Ціна ділення: 100г

Прилад (електробезпека) класу III

Виконання захисту корпусу

від проникнення вологи звичайне, відповідає IPX0;

Особливості виробу

Ультратонкий корпус

Чотири високоточні датчики ваги;

Автоматичне включення/відключення при установці, знятті вантажу.

Індикація необхідності заміни елементу живлення, перевантаження;

Низьку напругу живлення роблять цей прилад виключно безпечним в застосуванні.


Заходи безпеки

- Попадання вологи на скляну платформу робить її слизькою, для уникнення випадкового падіння не ставайте на вологу платформу.
- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Не залишайте елементи живлення в доступному для дітей місці. Утилізуйте їх відповідно до екологічних вимог.
- Не намагайтеся заряджати не придатні елементи живлення, не допускайте їх попа-

дання у вогонь або в/на нагрівальні прилади.

- Не дозволяйте дітям грати з пакувальними матеріалами.
- Не бийте, не трясіть і не кидайте ваги. Цей прецизійний виріб вимагає дбайливого звернення
- Не використовуйте ваги поза приміщеннями.

Установка і заміна елементу живлення (батарей)




Малюнок 1

Виконати установку або заміну батарей Ви зможете керуючись малюнками 2.1-2.3 (Залежить від комплектації) і подальшим описом.

Малюнок 1 Видаліть ізолюючу плівку перед використанням нового виробу.

Заміна батареї (Залежить від комплектації)




Малюнок 2.1

Відсік для батареї може трохи відрізнятися по конструкції залежно від модифікації виробу. Можливі варіанти представлені на Малюнку 2. Виберіть відповідний до Вашого виробу і керуйтеся рекомендаціями, що додаються.


Мал.2.1 Відкрийте відсік батареї на нижній частині корпусу. Витягніть використану батарею за допомогою загостреного предмета як показано на малюнку.

Дотримуючись полярності вставте нову однотипну батарею однією стороною в посадочне місце відсіку, і за тим зафіксуйте натисненням на іншу сторону.



Малюнок 2.2

Мал.2.2 Відкрийте відсік батареї на нижній частині корпусу. Для видалення використаної батареї відіжміть чорний фіксатор назовні, і батарея звільниться з посадочного місця. Дотримуючись полярності вставте нову однотипну батарею однією стороною під контакт в посадочному місці відсіку, і за тим зафіксуйте натисненням на іншу сторону.



Малюнок 2.3
Малюнок 2

Мал.2.3 Відкрийте відсік батареї на нижній частині корпусу. Злегка натисніть на батарею і вона вийде з посадочного місця. Дотримуючись полярності вставте нову однотипну батарею спочатку однією стороною до позитивного контакту в посадочне місце відсіку, і за тим зафіксуйте натисненням на іншу сторону.

Підготовка до використання



Малюнок 3

- Розпакуйте ваги, видаліть пакувальні матеріали.
- Видаліть ізолюючу плівку з відсіку батареї (знизу приладу).
- Встановіть ваги на сухій, рівній стійкій твердій поверхні підлоги. Переконайтеся, що під корпусом вагів відсутні сторонні предмети.

Малюнок 3

- Не встановлюйте прилад на м'які поверхні такі як килим.

- Не встановлюйте ваги в місцях де на них можливе попадання води.

Зважування



Малюнок 4

Акуратно станьте на ваги, ваги вклучаться автоматично. Постарайтеся стояти рівно без руху. Почекайте доки на дисплеї не відобразиться стабільне значення ваги.


Малюнок 4

Отримайте задоволення від результату.

Через приблизно 8 секунд ваги відключаться автоматично.

Функція автоматичного вклучення/відключення

Ваші ваги автоматично вклучаються коли на них стоять. Для відключення просто зійдіть з них. Ваги автоматично відключаться якщо на дисплеї відображається одно і теж виміряне значення ваги в течії приблизно 8 секунд. Мал. 5



Малюнок 5

Застережливі символи



Малюнок 6

Малюнок 6 **Індикація перевантаження.** Вага встановленого вантажу перевищує максимально допустиму. негайно зніміть або зменште вагу для відвертання ушкодження приладу.



Малюнок 7

Малюнок 7 **Індикація елементів живлення, що сіли.** Цей символ означає необхідність заміни батареї живлення.




Малюнок 8

Малюнок 8 **Необхідність повторного виміру.** Цей символ показує що вимір виконаний некоректно. Будь ласка повторите вимір ваги.

Увага! якщо на дисплеї відображається символ помилки або ваги не включаються/ відключаються/ зважують тривалий час будь ласка вийміть батарею приблизно на 3 секунди, після чого вставте назад. Якщо це не усуває помилку звернетеся в сервісний центр.


Перемикання систем вимірів



Малюнок 9.1

Деякі моделі ваг можуть відображати виміряну вагу в метричних або « імперських » одиницях виміру. Перемикач залежно від модифікації може не значно змінюватися по конструкції і місцю розташування, можливі варіанти представлені на Малюнках 9.1-9.3.


Для перемикання систем виміру керуйтеся наступними рекомендаціями:



Малюнок 9.2

Варіант 1 Мал.9.1 Перемикач розташований у відсіку для батареї, відкрийте відсік для батареї, переведіть перемикач в положення що відповідає необхідним одиницям виміру.

Варіант 2 Мал.9.2 Перемикач розташований на нижній частині корпусу. Знайдіть і переведіть перемикач в положення що відповідає необхідним одиницям виміру.



Малюнок 9.3
Малюнок 9

Варіант 3 Мал.9.3 Перемикач у вигляді кнопки, розташований на нижній частині корпусу. Знайдіть і натисніть кнопку коли ваги відключені. На дисплеї вагів відобразиться поточні одиниці виміру. Для перемикавання натисніть кнопку ще раз.

Очищення та догляд

- Протирайте корпус приладу злегка вологою тканиною. Не занурюйте ваги у воду і не використовуйте хімічно агресивні або абразивні засоби і розчинники.
- Цей виріб не містить яких або частин окрім батарей живлення що вимагають заміни або технічного обслуговування власником. У разі поломки виробу звернетея в спеціалізовану організацію.

Зберігання


- Очистіть, протріть досуха і просушіть ваги перед зберіганням.
- Зберігаєте ваги в сухому, прохолодному, не запиленому місці далеко від дітей і людей з обмеженими фізичними або розумовими можливостями.

Утилізація

Цей продукт і його похідні не слід викидати разом з якими-небудь відходами. Слід, відповідально відноситися до їх переробки і зберігання, щоб підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і зберігаючі системи.

Характеристики комплектація і зовнішній вигляд виробу можуть трохи змінюватися виробником, без погіршення основних споживчих якостей виробу.

ДЛЯ НОТАТОК

A series of 24 horizontal lines, evenly spaced, intended for musical notation. The lines are black and extend across the width of the page.



Ознакомиться со всем перечнем изделий
торговой марки «Maestro»
Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки
- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы

www.feel-maestro.com



Made in P.R.C. for Maestro

Аполло Корпорейшн ЛТД. адрес: 1201, Хонг Сенг Тсимшатсуи, 18, улу, Карнарвон, Тсим Ша Тоу, Гонконг
Apollo Corporation LTD. add: 1201, Hang Seng taimshatshui Bldg., 18 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln., Hong Kong
Аполло Корпорейшн ЛТД. адрес: 1201, Хонг Сенг Тсимшатсуи, 18, ул., Карнарвон, Тсим Ша Тоу, Гонконг